

ABSTRAK

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG PARKIR PADA OBJEK WISATA KOLAM RENANG BUKIT MENDALA di DESA MENDALA KECAMATAN PENINJAUAN

FITTO JULIAN SYAHPUTRA

Parkir yang dilakukan pada area tempat wisatawan melakukan aktivitas akan mengganggu kinerja jalan, kenyamanan pengunjung karena akan menimbulkan kemacetan dan kurangnya estetika objek wisata, dan juga akan menimbulkan kemacetan karena manajemen dan penataan parkir tidak dilakukan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Data yang mendukung penelitian ini diperoleh Data Sekunder yaitu data yang sudah ada dan akan dimasukkan dalam laporan dan Data Primer yaitu dua yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan (survey). Berdasarkan hasil analisis kebutuhan ruang parkir, penulis membuat gambar desain lahan parkir di lokasi baru, diperuntukkan untuk lahan parkir kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu karakteristik permasalahan parkir kendaraan di Bukit Mendala, Desa Mendala, Kecamatan Peninjauan yaitu kurangnya area parkir yang tertata. Lahan yang disiapkan untuk parkir terlalu sedikit. Hal ini menyebabkan kurangnya ruang parkir dan masyarakat parkir sembarangan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung atau orang yang lalu lalang di sekitar jalan.

Kata Kunci : Kebutuhan Ruang, Parkir, Tempat Wisata

ABSTRACT

ANALYSIS OF PARKING SPACE NEEDS AT THE MENDALA HILL SWIMMING POOL TOURIST ATTRACT IN MENDALA VILLAGE, PENINJUAN DISTRICT

FITTO JULIAN SYAHPUTRA

Parking carried out in the area where tourists carry out activities will disrupt road performance, visitor comfort because it will cause congestion and lack of aesthetics of the tourist attraction, and will also cause congestion because parking management and arrangement are not carried out properly. This study uses a descriptive analysis method carried out by direct observation in the field. The data that supports this study was obtained by Secondary Data, namely data that already exists and will be included in the report and Primary Data, namely two that were obtained from direct observation in the field (survey). Based on the results of the analysis of parking space needs, the author made a design drawing of a parking lot in a new location, intended for parking lots for four-wheeled vehicles and two-wheeled vehicles. The conclusion that can be drawn is that the characteristics of vehicle parking problems in Bukit Mendala, Mendala Village, Peninjauan District are the lack of organized parking areas. The land prepared for parking is too little. This causes a lack of parking space and people park carelessly. This can cause discomfort to visitors or people passing by around the road.

Keyword: *Space Needs, Parking, Tourist Attractions*