

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu daerah perkotaan (urban area), untuk kota Baturaja cukup tinggi, seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan prasarana perkotaan terus meningkat dan keberhasilan suatu perkembangan kota sangat bergantung pada kondisi sarana prasarana dalam kota. Beberapa kondisi kurang baik dari suatu pengolahan sarana kota ditunjukkan dari banyaknya keluhan masyarakat karena rendahnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana, klaim dari berbagai pihak yang kurang terkoordinasinya pembangunan sarana dan prasarana. Salah satu kondisi tingkat pelayanan sarana prasarana yang kurang baik khususnya drainase perkotaan adalah terjadinya genangan air (banjir) ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat kota.

Terdapatnya suatu titik genangan air (banjir) di beberapa wilayah kota Baturaja disebabkan oleh berbagai hal antara lain karena kondisi perencanaan dan pelaksanaan pengolahan sarana dan prasarana antara lain instansi terkait yang kurang baik, system prasarana yang kurang tepat dan saling mendukung dalam pengeolahan daerah tangkapan (watershed) yang kurang baik serta kondisi sosial masyarakat.

Dari sekian banyak titik banjir di Baturaja, salah satunya yang diangkat permasalahannya adalah di depan Citi Mall Baturaja Kecamatan

Ogan Komering Ulu. Genangan air menyebabkan terjadinya banjir yang membuat akses jalan tertutup dan tidak bisa diakses seperti biasanya. Oleh sebab itu maka dilakukan analisa terhadap drainase yang ada dilokasi tersebut tidak berfungsi sebagai mana mestinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana analisa kelayakan drainase di depan Citi Mall Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, terdapatnya genangan air menyebabkan terjadinya banjir yang membuat akses jalan tertutup dan tidak bisa dilalui seperti biasanya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- 1.1 Mengidentifikasi masalah drainase di depan Citi Mall Baturaja
- 2.2 Mencari solusi permasalahan yang diakibatkan tidak berfungsinya drainase

1.4 Batasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dibatasi pada analisa terhadap saluran yang ada di depan Citi Mall Baturaja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mencari solusi permasalahan tidak berfungsinya drainase di wilayah Kelurahan Tanjung Baru Baturaja.

