

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jalan raya merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial namun dapat terjadi kecelakaan. Kerusakan prasarana jalan yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadi penurunan kualitas jalan. Sebagai indikatornya dapat diketahui dari kondisi permukaan jalan, baik kondisi struktural maupun fungsionalnya yang mengalami kerusakan. Suatu penelitian tentang bagaimana kondisi permukaan jalan dan bagaian jalan lainnya sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi permukaan jalan yang mengalami kerusakan tersebut. Penelitian awal terhadap kondisi permukaan jalan tersebut yaitu dengan melakukan survei secara visual yang berarti dengan cara melihat dan menganalisis kerusakan tersebut berdasarkan jenis dan tingkat kerusakannya.

Tanjung Agung merupakan desa di salah satu tempat di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pertumbuhan roda perekonomian di desa Tanjung Agung mengakibatkan bertambahnya kepadatan lalu lintas. Semakin banyaknya

pabrik-pabrik dan perusahaan - perusahaan menjadikan volume kendaraan juga bertambah. Jalan Raya Tanjung Agung merupakan jalan utama yang menghubungkan dari kota Palembang ke kota Baturaja, dan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan kepadatan lalu lintas pada pagi sampai malam hari. Pada saat ini banyak kita jumpai bahwa kapasitas kendaraan yang melintas pada sebuah jalan melebihi dari desain jalan yang sudah direncanakan.

Apabila kita melalui jalan raya Tanjung Agung banyak kita temui kerusakan yang terjadi sepanjang jalan tersebut. Hal ini tentu berpengaruh negatif bagi pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Dengan pertimbangan di atas maka diambil penelitian dengan judul "Analisa dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan lingkungan di jalan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Analisa dampak kerusakan jalan terhadap pengguna jalan dan lingkungan di jalan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kerusakan jalan di sepanjang jalan Tanjung Agung
2. Menganalisa dampak kerusakan jalan yang berpengaruh bagi pengguna jalan dan lingkungan.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas maka perlu pembatasan masalah. Batasan-batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian akan di lakukan pada jalan bedegung kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.
2. Responden penelitian ini adalah para pengguna jalan dan masyarakat sekitar di jalan Tanjung Agung.
3. Pengguna jalan yang dimaksud ialah KendaraanRoda Dua dan Roda Empat